

SZD-50-3 PUCHACZ

Przegląd Szybowca

Czynności przed rozpoczęciem lotów - sprawdzić:

- ważność świadectwa oględzin w książce szybowca,
- całość konstrukcji i pokrycia,
- zabezpieczenie elementów montażowych i złącz napędów,
- działanie napędów,
- działanie zaczepów,
- zamykanie i otwieranie osłony kabiny oraz stan linki podtrzymującej osłonę otwartą,
- stan podwozia, toczność kół, ciśnienie pneumatyków (wzrokowo),
- zamocowanie siedzenia i oparcia w tylnej kabynie,
- pasy pilotów,
- dajniki ciśnienia całkowitego i statycznego,
- działanie prędkościomierza (powinien reagować przy podmuchach na dajniki),
- działanie zakrętomierza.

Czynności przed startem:

1. Wyważyć szybowiec ciężarkami stosownie do masy załogi i ewentualnie założyć poduszkę plecową (pilot mały lub lekki).
2. Ustawić odpowiednio siedzenie w tylnej kabynie. Przed lotem z załogą jednoosobową spiąć pasy i zabezpieczyć (lub usunąć) zawartość kieszeni bocznych w tylnej kabynie.
3. Zająć miejsce w kabynie, ustawić pedały i zapiąć pasy.
4. Wykonać pełne ruchy sterami, hamulcami i klapką wyważającą. Zamknąć hamulce. Suwak klapki wyważającej ustawić stosownie do rodzaju startu i masy załogi.
5. Sprawdzić działanie zakrętomierza.
6. Zamknąć osłonę kabiny.
7. Zaczepić linkę i sprawdzić pewność zaczepienia przez szarpnięcie.

Czynności po zakończeniu lotów:

- Wyłączyć zakrętomierz. W razie potrzeby usunąć zużyte baterie.
- W razie potrzeby odvodnić instalację przyrządów pokładowych wg 3.3.5.
- Przeprowadzić przegląd szybowca jak przed rozpoczęciem lotów i usunąć ewentualne usterki.